

N.T. 2648A

X56X

Базовый документ: M.R. 307

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Настоящий материал дает описание системы круиз контроля нового поколения, устанавливаемой на автомобили LAGUNA.

- Новые органы управления на рулевом колесе.
- Новый компьютер; поиск неисправностей при помощи прибора XR25.
- Новый электронасос.
- Новый принцип действия.

77 11 294 218 НОЯБРЬ 1996 Русское издание

«Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены.»

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.



Оглавление

83	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Страницы
	Круиз-контроль	
	– Описание	83-1
	- Расположение компонентов системы	83-1
	– Работа	83-8
	 Подключение электронного блока управления (компьютера) 	83-10
	– Схема электропроводки	83-11
	– Поиск неисправностей	83-12
	 Диагностика – карточка XR25 	83-14
	 Диагностика – Интерпретация показаний барграфов прибора XR25 	83-16
	 Поиск неисправностей и рекламации клиентов 	83-30
	 Дивгностика – алгоритм поиска неисправностей 	83-31
	 Проверка соответствия 	83-52

Круиз-контроль

ОПИСАНИЕ

Система круиз-контроля обеспечивает поддержание постоянной скорости движения автомобиля без необходимости нажатия на педаль акселератора.

Ограничения отсутствуют.

Система функционирует в диапазонах скоростей между 20 миль/ч (35 км/ч) \pm 1,25 миль/ч (2 км/ч) и 156 миль/ч (250 км/ч) \pm 1,25 миль/ч (2 км/ч). Однако при скорости в диапазоне от 125 миль/ч (200 км/ч) до 156 миль/ч (250 км/ч) система круизконтроля ограничивает скорость движения до 125 миль/ч (200 км/ч)*.

Система состоит из 3 частей:

- Электронного блока управления круизконтроля, управляющего системой.
 Он сравнивает фактическую скорость движения автомобиля с требуемой скоростью движения, заданной водителем.
 Он также осуществляет диагностику состояния различных компонентов, осуществляя поиск неисправностей.
- 2) Пневматической части, включающей электронасос, создающий рабочее давление в контуре цилиндра.

Сам электронасос включает:

- вакуумный насос,
- регулирующий электромагнитный клапан,
- выпускной предохранительный электромагнитный клапан.


Управляющий силовой цилиндр действует на дроссель параллельно с педальным приводом.

Педаль повторяет все движения силового цилиндра под действием собственного веса. Поэтому водитель может сам ускорить движение автомобиля в любой момент по своему усмотрению.

- Так называемая часть «управления и безопасности» включает:
 - выключатель системы круиз-контроля,
 - переключатели на рулевом колесе, один из которых позволяет изменять скорость движения, и другой, допускающий отключение круиз-контроля или вызов запомненной скорости,
 - концевые выключатели педалей тормоза и сцепления (при механической коробке передач), которые отключают круизконтроль при любом нажатии на педаль,
 - многофункциональный переключатель (связанный с компьютером АТ), который отключает круиз-контроль, при селекторе АКП в положение «Нейтраль» или «Стоянка».

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

Компьютер круиз-контроля (1) Располагается под сиденьем пассажира. Для обеспечения доступа к нему необходимо сдвинуть сиденье вперед как можно дальше и поднять коврик. Отвинтите боковые винты пластиковой крышки и снимите компьютер.




Электронасос (2)

Он расположен за бампером, под правой передней фарой и поддерживается резиновыми фиксаторами на металлическом кронштейне. Кронштейн крепится к правому переднему лонжерону двумя болтами.

Снятие - Установка

Снимите:


- пластмассовые элементы переднего (A) грязезащитного щитка колесной ниши,
- два пластмассовых грязезащитных щитка (B),



 бампер (более подробную информацию см. в соответствующем параграфе раздела «Кузовные работы»).

Отсоедините:

- питающий воздухопровод пневматического силового цилиндра,
- разъем (С) электронасоса.



Удалите два монтажных болта металлического кронштейна электронасоса.

Снимите электронасос и кронштейн в сборе.


Управляющий силовой цилиндр (3)

В настоящее время существует два типа управляющих силовых цилиндров в зависимости от типа двигателя.

Двигатель Z7X

Данный тип двигателей оснащается старым поколением силовых цилиндров с соединительной тягой типа «гайка и болт».

Цилиндр располагается на металлическом кронштейне, прикрепленном к задней части головки цилиндров (со стороны коробки передач).



Регулировка механического привода

Когда силовой цилиндр находится в исходном состоянии, а дроссельная заслонка в положении холостого хода, предохранительный зазор (J) должен быть равен 1,5 мм.

Ослабьте стопорную гайку.

Отрегулируйте зазор (J), изменяя длину штифта (затягивая или ослабляя его).


Затяните стопорную гайку.

Двигатели G8T и N7Q

Эти двигатели оснащаются новым поколением управляющих силовых цилиндров.


Двигатель N7Q

Цилиндр закрепляется гайкой в вертикальном положении на металлическом кронштейне, который прикреплен к впускному коллектору.



Двигатель G8T

Цилиндр крепится с помощью гайки к металлическому кронштейну, который крепится к топливному насосу.



Установка и регулировка механического привода.

Когда силовой цилиндр находится в исходном состоянии, а дроссельная заслонка в положении холостого хода, предохранительный зазор должен быть равен **2-3 мм**, чтобы не допустить высоких оборотов холостого хода.

Закрепите корпус цилиндра на кронштейне с помощью гайки.

Отвинтите кольцо с канавкой (ослабив на четверть оборота).

Прижмите головку соединительной тяги к шаровому шарниру дроссельной заслонки.

Оттяните кольцо с канавкой к корпусу силового цилиндра, пока не почувствуете сопротивление пружины дросселя, затем вернитесь на один-два паза в направлении шарового шарнира (пружина больше не оказывает никакого усилия).

Наконец, затяните обе части **окончательно** (затянув на четверть оборота).

ВНИМАНИЕ: При установке новой детали после затяжки обеих частей необходимо удалить желтое распорное кольцо.

Круиз-контроль

Поворотный подрулевой выключатель (4)

Он обеспечивает электрическое соединение между рулевой колонкой и рулевым колесом.

Изготавливается из ленты с четырьмя проводниками (круиз-контроль и подушка безопасности), длина которой позволяет сделать 2,5 оборота рулевого колеса (максимальный угол поворота рулевого колеса плюс предохранительный зазор) в каждом направлении.

Снятие - Установка


ВНИМАНИЕ: запрещается проведение какихлибо работ с подушкой безопасности или устройством предварительного натяжения вблизи источника тепла или открытого пламени ввиду опасности их самопроизвольного срабатывания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: при снятии рулевого колеса **НЕОБХОДИМО** отсоединить разъем (C) подушки безопасности.

Подушка безопасности оснащена разъемом, который при ее отсоединении замыкает цепь накоротко во избежание самопроизвольного срабатывания подушки.

Снимите:

 подушку безопасности, удалив 2 винта (момент затяжки 0,5 даН⋅м под рулевым колесом и отсоедините разъем (С),




- разъем круиз-контроля,
- болт рулевого колеса,
- рулевое колесо, после установки передних колес автомобиля в прямое положение,
- нижний полукожух, удалив 3 монтажных болта,
- верхний полукожух, удалив 2 монтажных болта,

Отвинтите три болта поворотного выключателя под рулевым колесом.

При снятии поворотного выключателя, необходимо отметить его положение либо:

- убедившись, что передние колеса автомобиля при снятии выключателя находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению автомобиля, чтобы расположить ленту по центру,
- зафиксировав ротор поворотного выключателя с помощью липкой ленты.

Отсоедините 4-контактный разъем подушки безопасности и системы круиз-контроля.



Круиз-контроль

В случае замены новая деталь поставляется отцентрованной и закрепляется липкой лентой, которая разрывается при первом повороте рулевого колеса (установка должна производиться при прямолинейном положении передних колес автомобиля).

Особые замечания по установке

Убедитесь в том, что передние колеса автомобиля всегда находятся в прямолинейном положении.

Прежде чем начать установку, убедитесь в том, что поворотный выключатель зафиксирован в неподвижном состоянии.

В противном случае произведите процедуру центровки, описанную в руководстве «Подушки безопасности и системы предварительного натяжения ремней безопасности».

После каждого снятия рулевого колеса необходимо заменять болт рулевого колеса (болт предварительно покрыть герметиком).

Затяните болт с установленным моментом затяжки (4,5 даН·м).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: перед подсоединением подушки безопасности необходимо провести тестирование работы системы:


- проверьте, чтобы при включении зажигания высвечивалась сигнальная лампа подушки безопасности на приборной панели.
- подсоедините имитатор воспламенителя к разъему подушки безопасности водителя и проверьте, чтобы сигнальная лампа погасла.
- выключите зажигание, подсоедините подушку безопасности вместо имитатора воспламенителя и закрепите подушку безопасности на рулевом колесе,
- включите зажигание, проверьте, чтобы при включении зажигания сигнальная лампа высвечивалась на 3 секунды, а затем выключалась и оставалась в этом состоянии.

Если сигнальная лампа работает не так, как описано выше, обратитесь к разделу «Поиск неисправностей» руководства «Подушки безопасности и системы предварительного натяжения ремней безопасности» и проведите испытание системы при помощи прибора XRBAG (Elé. 1288).

ВНИМАНИЕ: При несоблюдении этих инструкций возможно нарушение нормальной работы этих систем или их самопроизвольное срабатывание.

Переключатели (5) на рулевом колесе

Каждый переключатель имеет свое пороговое напряжение, позволяющее компьютеру его идентифицировать.



Переключатель (**\^**‡ / **\^**²)

Данный переключатель выполняет три функции:

- запоминает скорость движения, если переключатель был нажат менее 0,5 секунд (с одной или с другой стороны),
- увеличивает скорость движения при нескольких коротких или одном продолжительном (¹) нажатии на левую часть переключателя. При отпускании кнопки запоминается новое значение скорости,

Переключатель (O/R - O/R)


Переключатель выполняет 2 функции:

- отключает систему круиз-контроля, если она задействована. Предварительно запомненная скорость сохраняется в памяти,
- вызывает предварительно запомненную скорость и включает систему круиз-контроля, если она не работает.

Снятие - Установка

Перед снятием этих переключателей необходимо снять разъем подушки безопасности.


Порядок работы, меры предосторожности и особые замечания по установке подушки безопасности см. в предыдущем параграфе «Поворотный подрулевой выключатель».



Выключатель (6) круиз-контроля

Он находится с левой стороны приборной панели.

В этот выключатель встроена сигнальная лампа «круиз-контроля».



ПРИМЕЧАНИЕ: если используется этот выключатель для отключения круиз-контроля, то записанная в памяти скорость удаляется.

Круиз-контроль



РАБОТА

При включении зажигания напряжение подается на выключатель круиз-контроля.

После включения этого выключателя напряжение подается на **контакт 11** компьютера круиз-контроля, а также на концевые выключатели педалей тормоза и сцепления.

Концевые выключатели педалей тормоза и сцепления соединяются последовательно и подают напряжение на контакт 3 компьютера для подтверждения своего неактивного состояния.

Компьютер круиз-контроля учитывает два параметра:

- 1) Фактическую скорость движения автомобиля, определяемую датчиком скорости.
- 2) Скорость, выбранную водителем, которая вводится через контакты 5 и 6 компьютера.

Два указанных выше параметра постоянно сравниваются компьютером друг с другом, что позволяет компьютеру управлять либо вакуумным насосом путем его замыкания на массу или электромагнитным клапаном круиз-контроля, путем его отсоединения от массы. Это позволяет изменять вакуумный режим в пневматическом силовом цилиндре. Силовой цилиндр поддерживает постоянную скорость движения автомобиля путем управления дросселем.

ПРИМЕЧАНИЕ: предохранительный электромагнитный клапан продувает контур при отсоединении клапана от массы.

Задание скорости движения

После включения выключателя круиз-контроля, при постоянной скорости движения автомобиля (более **20 миль/час** (35 км/ч)), нажмите на **1** переключатель на рулевом колесе.

Скорость движения заносится в память компьютера, и водитель может убрать ногу с педали акселератора.

Теперь нажатие на левый переключатель

- со стороны **\(\frac{1}{2} \)** приведет к увеличению скорости движения,

Можно, также увеличить скорость с помощью педали акселератора и нажать переключатель Т
, когда будет достигнута желаемая скорость, чтобы сохранить ее в памяти компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраняется возможность превысить запомненную скорость путем нажатия педали акселератора. При отпускании педали автомобиль вернется к заданной скорости движения.

Безопасность

Безопасность обеспечивается:

Двумя концевыми выключателями педали тормоза и одним концевым выключателем педали сцепления (только для механической коробки передач). При нажатии педали тормоза или сцепления прекращается подача напряжения в предохранительную цепь компьютера круизконтроля (контакт 3). Параллельно другой концевой выключатель педали тормоза подает напряжение на контакт 7 компьютера круизконтроля. Таким образом, размыкается предохранительный электромагнитный клапан, который был замкнут на массу через стопсигналы, а затем пневматический контур продувается. Скорость автомобиля больше не контролируется.

ПРИМЕЧАНИЕ: предохранительный электромагнитный клапан может также продуть контур в случае потери замыкания на массу вследствие неисправности стоп-сигналов.

- Многофункциональным переключателем через компьютер автоматической коробки передач.
 Он информирует компьютер о положении селектора АКП («Нейтраль» или «Стоянка»).
- Правым переключателем (O/R O/R) на рулевом колесе.
 Он позволяет произвольно прерывать действие круиз-контроля, если она уже активизирована.
 Компьютер прекращает подачу напряжения на контакт 1 электронасоса и различные массы (масса на контакте 12 электромагнитного клапана круиз-контроля и масса на контакте 9 насоса).

Компьютер также отключает систему круизконтроля при следующих обстоятельствах:

 При ускорении (или замедлении) автомобиля превышающем 4 м/c².


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не проводите испытание работы круиз-контроля путем вывешивания колес. При этом ускорение превысит 4 м/c² и система будет немедленно отключена.

- Если во время работы системы круизконтроля скорость движения автомобиля становится менее 75% значения, записанного в памяти.
- Если скорость движения находится ниже уровня скорости, необходимого для активации круиз-контроля.
- При отсутствии (или неисправности) обоих стоп-сигналов. При этом контакт 7 компьютера не замыкается на массу через стоп-сигналы.
- При наличии неисправности, которая влияет на работу электрических или пневматических исполнительных механизмов или на электрические соединения.

Однако, во всех перечисленных выше случаях, скорость движения сохраняется в памяти компьютера. Для ее вызова необходимо нажать правый переключатель на рулевом колесе (O/R – O/R).

Круиз-контроль

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ




Контакт	Назначение
1	Подача напряжения на электронасос
2	Передача, выбранная многофункцио-
	нальным переключателем
	Стоянка/Нейтраль
3	Защитная цепь сцепление – тормоз
4	Резервная
5	Отмена программного управления
	системой круиз-контроля
6	Программное управление системой
	круиз-контроля
7	Ввод данных о торможении через стоп-
	сигналы
8	Информация о поиске неисправности L
9	Управление ускорением
10	Электронное замыкание на массу
11	Подача напряжения на систему круиз-
	контроля
12	Управлением замедлением
13	Информация о скорости движения
14	Информация о поиске неисправности К

CXEMA

Перечень деталей

119	Компьютер автоматической коробки передач
160	Концевой выключатель педали тормоза
172	Правый задний фонарь
173	Левый задний фонарь
225	Диагностический разъем
232	Реле стартера
241	Реостат или шунт освещения
250	Датчик скорости
260	Блок предохранителей
277	Блок контроля исправности сигнальных
	ламп и проводки
331	Переключатели режимов круиз-контроля
344	Вакуумный насос круиз-контроля
345	Предохранительный электромагнитный
	клапан круиз-контроля
346	Электромагнитный клапан насоса круиз-
	контроля
373	Компьютер круиз-контроля
530	Концевой выключатель педали тормоза
531	Концевой выключатель педали сцепления
627	Выключатель круиз-контроля
645	Коммутационный блок пассажирского
	салона

СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ




ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Некоторые неисправности системы могут быть обнаружены с помощью диагностического прибора XR25.

Подсоединение

Используйте кассету № 16 и соответствующую карточку № 58 для поиска неисправностей.



Подсоедините прибор XR25 к диагностическому разъему (P) в отсеке двигателя.



Установите переключатель ISO в положение S8 и наберите




На центральном дисплее появится



Идентификация компьютера



И считайте номер детали на центральном дисплее прибора XR25:



Номер отображается в виде трех следующих друг за другом чисел. Каждое число высвечивается приблизительно в течение 2 секунд.

Индикация повторяется дважды.

Удаление из памяти

После работы с системой содержимое памяти компьютера может быть удалено с помощью кода



(при удалении неисправностей, сохраняемых в режиме поиска неисправностей




при положении S8 переключателя введите:



Эта операция не удалит из памяти данные о другом оборудовании автомобиля.

ДИАГНОСТИКА – КАРТОЧКА XR25



ДИАГНОСТИКА - КАРТОЧКА XR25

УСЛОВНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ БАРГРАФОВ

ОТОБРАЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (всегда на цветном фоне)



Высвечивание барграфа сигнализирует о неисправности в контролируемом изделии, соответствующий текст определяет характер неисправности.

БАРГРАФЫ СОСТОЯНИЙ (всегда на белом фоне)



Высвечивание барграфа указывает на установление обмена информацией с компьютером контролируемого узла, если барграф остается погашенным, то:

- данный код не существует.
- в приборе, компьютере или в цепи между прибором XR25 и компьютером имеется неисправность.

Двигатель не работает, зажигание включено, оператор не выполняет никаких действий

Барграфы состояния на карточке представлены в том виде, в котором эти барграфы должны находиться, когда двигатель не работает, зажигание включено, и оператор не производит никаких действий.

-	Если на карточке барграф высвечивается как	XR25 должен показать	
_	Если на карточке барграф высвечивается как	XR25 должен показать	
-	Если на карточке барграф высвечивается как	XR25 должен показать	
	или или		

При работающем двигателе

Не высвечивается, если функция или состояние, определенные карточкой, не выполняются.
Высвечивается, если функция или состояние, определенные карточкой, выполняются.

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

1	Барграф 1 правый не высвечивается СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИБОРОМ XR25 И КОМПЬЮТЕРОМ Карточка № 58
УКАЗАНИЯ	Отсутствуют.
следующих условий: – зажигание включено,	вязи между прибором XR25 и компьютером круиз-контроля проверьте выполнение онтроля включен (высвечивается сигнальная лампа).
Проверьте исправность При необходимости заме	предохранителя «BRAKE». ените предохранитель.
Убедитесь в том, что пер последнюю версию касс	и прибора XR25, подсоединив его к компьютеру на другом автомобиле. реключатель ISO установлен в положение S8, а также в том, что вы используете еты XR25 и правильный код доступа (D58). вккумуляторной батареи (U>10,5 вольт). При необходимости произведите
Убедитесь в правильнос – заземление на контак – выключатель круиз-ко	заземлении разъема компьютера круиз-контроля. ти подключения компьютера круиз-контроля: сте 10 14-контактного разъема электронного блока управления круиз-контроля, онтроля включен, положительный заряд после зажигания на контакте 11 ма компьютера круиз-контроля.
 заземление на контак положительный заряд Проверьте и обеспечьте разъема и контактами: 	ь подключения диагностического разъема: кте 5, д до включения зажигания на контакте 16 вспомогательного оборудования. проводимость и изоляцию электропроводки между разъемом диагностического
− 8− 1414-контактного р	разъема компьютера круиз-контроля
Если тем не менее связь	между XR25 и компьютером круиз-контроля отсутствует, замените компьютер

ПОСЛЕ	
PEMOHTA	

круиз-контроля.

После установления связи работайте с любыми высвечивающимися барграфами и убедитесь, что барграфы высвечиваются правильно.

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	Барграф 1 левый высвечивается непрерывно Карточка № 5- НЕИСПРАВНОСТЬ КОМПЬЮТЕРА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ	3
УКАЗАНИЯ	Введите команду GO**. Если левый барграф 1 продолжает непрерывно высвечиваться, выполните описанную ниже процедуру поиска неисправности.	

Замените компьютер круиз-контроля.

ПОСЛЕ РЕМОНТА Введите команду GO** на приборе XR25.

Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.

156021.0

Барграф 2 левый высвечивается непрерывно

Карточка № 58

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

Обрыв или короткое замыкание на массу или на цепь, 12 вольт на контактах 1/9/12 компьютера круиз-контроля. Введите команду GO**. Если левый барграф 2 продолжает непрерывно высвечиваться, выполните описанную ниже процедуру поиска неисправности.
Проверьте исправность разъемов компьютера круиз-контроля и электронасоса. При необходимости отремонтируйте эти разъемы.
Проверьте проводимость и отсутствие короткого замыкания на массу и на цепь +12 В электропроводки между контактом 1 14-контактного соединения компьютера круиз-контроля и контактом 5 разъема электронасоса.
При необходимости отремонтируйте электропроводку.
При включенном зажигании и выключенном выключателе круиз-контроля, подсоедините цепь +12 В к контакту 1 компьютера и заземлите контакт 9 компьютера, а затем проверьте правильность работы вакуумного насоса (проверьте работу насоса на слух).
Вакуумный насос работает?
ДА Замените компьютер круиз-контроля.

ПОСЛЕ РЕМОНТА

HET

2

Введите команду GO** на приборе XR25.

Замените электронасос.

Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

2	Барграф 2 правый высвечивается непрерывно Карточка № 58
	НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА КРУИЗ-
	<u>КОНТРОЛЯ</u>
	Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана круиз-контроля.
УКАЗАНИЯ	Введите команду GO**. Если правый барграф 2 продолжает непрерывно высвечиваться, выполните описанную ниже процедуру поиска неисправности.
Проверьте исправност	ь разъемов компьютера круиз-контроля и электронасоса.
При необходимости от	ремонтируйте эти разъемы.
При выключенном заж	игании отсоедините разъем компьютера круиз-контроля.
	ра измерьте сопротивление электромагнитного клапана круиз-контроля (измерение
	со стороны проводки). кно быть равно ~ 100 Ом.
•	равно ~ 100 Ом, замените компьютер круиз-контроля.
	h
Проверьте проводимом между	сть и отсутствие короткого замыкания на массу и на цепь +12 В электропроводки
<i>шол</i> щу	Разъем
	Разъем {1 5 Разъем компьютера {12 3 } электронасоса
Электропроводка круи	з-контроля исправна?
ДА	Замените электронасос.
HET	Замените неисправную электропроводку.

ПОСЛЕ **PEMOHTA**

Введите команду GO** на приборе XR25. Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.

156021.0

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

3	Барграф 3 левый высвечивается непрерывно Карточка № 58
	— <u>НЕИСПРАВНОСТЬ ВАКУУМНОГО НАСОСА</u>
	Короткое замыкание или обрыв —
УКАЗАНИЯ	Введите команду GO**. Если левый барграф 3 продолжает непрерывно высвечиваться, выполните описанную ниже процедуру поиска неисправности.
	ть разъемов компьютера круиз-контроля и электронасоса. премонтируйте эти разъемы.
С помощью мультимет	игании отсоедините разъем компьютера круиз-контроля. гра измерьте сопротивление вакуумного насоса (измерение на разъеме проводите со
стороны проводки) мех разъема).	кду контактами 9 и 1 разъема (установите заземление мультиметра на контакт 1
	о быть равно 8 Ом < R < 50 Ом. ивления находится в пределах 8 Ом < R < 50 Ом, замените компьютер круиз-
контакту 1 компьютера вакуумного насоса (пр	гании и выключенном выключателе круиз-контроля подсоедините цепь +12 В к и и заземлите контакт 9 компьютера, а затем проверьте правильность работы оверьте работу насоса на слух). г работает нормально, замените компьютер круиз-контроля.
Проверьте проводимомежду.	Сть и отсутствие короткого замыкания на массу и на цепь +12 В электропроводки Разъем
Электропроводка круи	
ДА	Замените электронасос.
HET	Отремонтируйте неисправную электропроводку.

ПОСЛЕ	
PEMOHTA	

Введите команду GO** на приборе XR25. Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.

156021.0

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

Барграф 8 правый высвечивается непрерывно Карточка № 58 8 или высвечивается при нажатии переключателей на рулевом колесе ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана круиз-контроля Введите команду GO**. Если правый барграф 8 продолжает непрерывно **УКАЗАНИЯ** высвечиваться, или если он высвечивается при нажатии переключателей на рулевом колесе, выполните описанную ниже процедуру поиска неисправности. Проверьте целостность цепи и отсутствие в ней короткого замыкания на массу и +12 В между: 2] компьютер круиз-5 переключатели на рулевом колесе контроля кабель кабель Электропроводка круиз-контроля исправна? ДА Замените компьютер круиз-контроля. **HET** Отремонтируйте электропроводку.

ПОСЛЕ РЕМОНТА Введите команду GO** на приборе XR25.

Убедитесь, что при нажатии переключателя, расположенного на рулевом колесе, правый барграф 8 гаснет. Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

	4	ПРИ НА	ильное высвечивание левого барграфа 4 ЖАТИИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ (МЕХАНИЧЕСКАЯ К КЧ) ИЛИ ТОРМОЗА	Карточка № 58 <u>ОРОБКА</u>
УКА.	RNHA E		арграф 4 высвечивается непрерывно = Раздел 1. арграф 4 не высвечивается = Раздел 2.	
РАЗДЕЛ 1		RNHA	Поиск неисправностей: левый барграф 4 высвечивается педаль сцепления (механическая коробка передач) ил	
левый бар	уйте контакть граф 4 не вы ограф 4 не вь	свечивает		роверьте, что
ДА	A		сь в том, что выключатель сцепления (механическая кор натель тормоза системы круиз-контроля установлены прав	

Проверьте состояние выключателя сцепления (механическая коробка передач) и

выключателя тормоза системы круиз-контроля. Во время проведения следующих операций не нажимайте на педаль сцепления (механическая коробка передач) и педаль тормоза.

Отсоедините выключатели, затем с помощью мультиметра измерьте сопротивление между контактами (измерение на разъеме проводите со стороны проводки):

Если на автомобиле установлена механическая коробка передач:

- 1 и 3 3-контактного разъема выключателя сцепления системы круиз-контроля.
- 1 и 3 3-контактного разъема выключателя тормоза системы круиз-контроля.

Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач:

1 и 3 3-контактного разъема выключателя тормоза системы круиз-контроля. Значение сопротивления R при каждом измерении должно быть равно ~0 Ом. Сопротивление R равно ~ 0 Ом?

ДА Отремонтируйте электропроводку между контактом 3 компьютера круиз-контроля и контактом ВЗ выключателя круиз-контроля через выключатель (выключатели).

HET Замените неисправный выключатель.

HET Замените компьютер круиз-контроля.

ПОСЛЕ РЕМОНТА Убедитесь в Левый барграф 4 высвечивается при нажатии на педаль сцепления том, что: (механическая коробка передач) или педаль тормоза. Левый барграф 4 остается выключенным при не нажатой педали сцепления (механическая коробка передач) или педали тормоза.
--

156021 0

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИИ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25				
4				
АЗДЕЛ 2	УКАЗА	АНИЯ	Поиск неисправностей: Левый барграф 4 не высвечивается даже при нажатой педали сцепления (механическая коробка передач) или педали тормоза.	
Отсоелините	и провол от и	онтакта 3	3 14-контактного разъема компьютера круиз-контроля, затем проверьте,	
высвечивает				
Левый баргра	аф 4 высвеч	ивается?	,	
		T		
ДА		выключа Отсоеди сопроти стороны Если на – 1 и 3 нажа Если на – 1 и 3 при н Значени бесконе	вте состояние выключателя сцепления (механическая коробка передач) и ателя тормоза системы круиз-контроля. ините выключатели, затем с помощью мультиметра измерьте вление между контактами (измерение на выключателе проводите со разъема): а автомобиле установлена механическая коробка передач: 3-контактного разъема выключателя сцепления системы круиз-контроля. 3-контактного разъема выключателя тормоза системы круиз-контроля при той педали тормоза. а автомобиле установлена автоматическая коробка передач: 3-контактного разъема выключателя тормоза системы круиз-контроля, нажатой педали тормоза. не сопротивления при каждом измерении должно быть равно чности. не сопротивления равно бесконечности?	
		ДА	Отремонтируйте электропроводку между контактом 3 компьютера круиз-контроля и контактом В3 выключателя круиз-контроля через выключатель (выключатели).	
		HET	Замените неисправный выключатель (выключатели).	
HET	-	Заменит	ге компьютер круиз-контроля.	

ПОСЛЕ	
PEMOHTA	

том, что:

Убедитесь в Левый барграф 4 высвечивается при нажатии на педаль сцепления (механическая коробка передач) или педаль тормоза.

Левый барграф 4 остается выключенным при не нажатой педали сцепления (механическая коробка передач) или педали тормоза.

156021.0

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

6	Неправильное высвечивание левого барграфа 6 Карточка № 58 - СЕЛЕКТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В ПОЛОЖЕНИИ «СТОЯНКА» (Р) ИЛИ «НЕЙТРАЛЬ» (N) -
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25.
При выключенном зажи контактом 2 данного ра при селекторе короб сопротивления R до при селекторе короб сопротивление долж	тный разъем компьютера. шании с помощью мультиметра измерьте линейное сопротивление между зъема и массой автомобиля: бки передач, установленном в положение «стоянка» (Р) или «нейтраль» (N), значение лжно быть < 10 Ом. бки передач, установленном в положение «езда» (D), «обратный ход» (R), 1, 2, 3, кно быть равно бесконечности. ия соответствуют указанным выше?
ДА	Замените компьютер.
HET	Имеется короткое замыкание на массу электропроводки между контактом 2 14-контактного разъема компьютера и массой автомобиля. Отремонтируйте электропроводку.

ПОСЛЕ РЕМОНТА Убедитесь в том, что:

- левый барграф 6 высвечивается при селекторе коробки передач, установленном в положение «стоянка» (Р) или «нейтраль» (N).
- левый барграф 6 не высвечивается при селекторе коробки передач, установленном в положение «движение» (D), «задний ход» (R), 1, 2, 3.

I<u>56021.0</u>

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

8	Неправильное высвечивание левого барграфа 8 Карточка № 58 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УСКОРЕНИЯ (V [‡])		
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25.		
При нажатом переключателе (1) проверьте, высвечивается ли правый барграф 8. Если правый барграф 8 высвечивается непрерывно, см. его описание.			
При выключенном зажига этого разъема (измерени – при не нажатом перек – при нажатом переклю	ный разъем компьютера круиз-контроля. ании с помощью мультиметра измерьте сопротивление между контактами 5 и 6 не на разъеме проводите со стороны проводки). пючателе (
ДА	Замените компьютер.		
HET	Замените переключатели на рулевом колесе.		

ПОСЛЕ **PEMOHTA** Убедитесь в том, что:

левый барграф 8 высвечивается при нажатии переключателя (
левый барграф 8 не высвечивается при не нажатом переключателе (
√²).

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

9	Неправильное высвечивание левого барграфа 9 Карточка № 58 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМЕДЛЕНИЯ (🏏)
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25.
	ателе (ூ) проверьте, высвечивается ли правый барграф 8. Если правый барграф 8 грукцию по данному барграфу.
Отсоедините 14-контакт	ный разъем компьютера круиз-контроля.
	гании с помощью мультиметра измерьте сопротивление между контактами 5 и 6 ие на разъеме проводите со стороны проводки).
	ключателе (🎷) сопротивление должно быть равно бесконечности. очателе (🎷) сопротивление R должно быть равно ~ 0 Ом.
l '	я соответствуют указанным выше?
ПА	
ДА	Замените компьютер.
HET	Замените переключатели на рулевом колесе.

ПОСЛЕ **PEMOHTA** Убедитесь в том, что:

левый барграф 8 высвечивается при нажатии переключателя (
левый барграф 8 не высвечивается при не нажатом переключателе (
✓²).

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

10	Неправильное высвечивание левого барграфа 10 Карточка № - КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ/ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАДАННОГО РЕЖИМА (O/R – O/R)	58
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтвержден прибором XR25.	0
	ателе (O/R – O/R) проверьте, высвечивается ли правый барграф 8. Если правый ся, см. инструкцию по данному барграфу.	
При выключенном зажи этого разъема (измерен при не нажатом пере при нажатом перекл	тный разъем компьютера круиз-контроля. гании с помощью мультиметра измерьте сопротивление между контактами 5 и 6 на разъеме проводите со стороны проводки). еключателе (O/R – O/R) сопротивление должно быть равно бесконечности. очателе (O/R – O/R) сопротивление R должно быть равно ~ 909 ± 10 Ом. на соответствуют указанным выше?	
ДА	Замените компьютер круиз-контроля.	
HET	Замените переключатели на рулевом колесе.	

ПОСЛЕ **PEMOHTA** Убедитесь в том, что:

- левый барграф 10 высвечивается при нажатии переключателя (O/R O/R).
 левый барграф 10 не высвечивается при не неметом техночателя.
- левый барграф 10 не высвечивается при не нажатом переключателе (O/R O/R).

156021.0

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

8-9-10	Неправильное высвечивание левых барграфов 8, 9 и 10 Карточка № 58 — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УСКОРЕНИЯ (ෛ), ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМЕДЛЕНИЯ (��), И КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ/ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАДАННОГО РЕЖИМА (O/R – O/R).		
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25.		
При выключенном заж этого разъема (измере – при не нажатом пер – при нажатом перек – при не нажатом перек – при не нажатом перек – при нажатом перек	жтный разъем компьютера круиз-контроля. игании с помощью мультиметра измерьте сопротивление между контактами 5 и 6 ение на разъеме проводите со стороны проводки). реключателе (
ДА	Замените компьютер круиз-контроля.		
HET	Проверьте проводимость и отсутствие короткого замыкания на массу и на цепь 12 В электропроводки между: разъем компьютера		

Отремонтируйте электропроводку.

ПОСЛЕ РЕМОНТА HET

Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.

156021.0

83

ДИАГНОСТИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ ПРИБОРА XR25

12	Неправильное высвечивание левого барграфа 12 Карточка № 58 — СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ ВЫШЕ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ —
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25. Важная информация: при выполнении указанной ниже процедуры поиска неисправностей предполагается, что спидометр на панели управления работает правильно.
	атем выберите функцию обнаружения импульсов (кнопка «G» клемма «Vin»). асстояние, проверьте наличие импульсов на контакте 13 14-контактного разъема
ДА	Замените компьютер круиз-контроля.
HET	Отремонтируйте электропроводку контакта 13 14-контактного разъема компьютера круиз-контроля.

ПОСЛЕ РЕМОНТА Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.

Рассматривайте рекламацию клиента только после полной диагностики с

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕКЛАМАЦИИ КЛИЕНТОВ

УКАЗАНИЯ	помощью переносного диагностического прибора XR25 и проверки соотве	тствия.
ОТСУТСТВИЕ ОБМЕНИ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ I	А ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ КОМПЬЮТЕРОМ И ПЕРЕНОСНЫМ ПРИБОРОМ XR25	ALP 1
СИСТЕМА КРУИЗ-КОН	ТРОЛЯ НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ	
—— Сигнальная ла	мпа выключателя круиз-контроля не высвечивается	ALP 2
Сигнальная ла	мпа выключателя круиз-контроля высвечивается непрерывно	ALP 3
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (‡ / ҈) И (O/R – O/R) НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ НЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ	ALP 4
СИСТЕМА КРУИЗ-КОН	ТРОЛЯ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ	
педали сцепле коробкой перед	ния (поиск неисправностей для автомобиля, оснащенного механической дач)	ALP 5
—— педали тормоз коробкой перед	а (поиск неисправностей для автомобиля, оснащенного механической дач)	ALP 6
педали тормоз коробкой перед	а (поиск неисправностей для автомобиля, оснащенного автоматической дач)	ALP 7
переключателя	= (O/R - O/R)	ALP 8
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (О/I	АНЕСЕННАЯ В ПАМЯТЬ СКОРОСТЬ НЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ R – O/R)	ALP 9
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ([™]	Я АВТОМОБИЛЯ НЕ СОХРАНЯЕТСЯ В ПАМЯТИ ПРИ НАЖАТИИ $^{\updownarrow}$ / $^{\circlearrowleft}$)	ALP 10
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗА НАЖАТИИ ПЕРЕКЛЮЧ	АНЕСЕННАЯ В ПАМЯТЬ СКОРОСТЬ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ АТЕЛЯ (❤️)	ALP 11
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ([™]	АНЕСЕННАЯ В ПАМЯТЬ СКОРОСТЬ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ →)	ALP 12
ни один из переклю	ОЧАТЕЛЕЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ	ALP 13

Круиз-контроль

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 1

ОТСУТСТВИЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ КОМПЬЮТЕРОМ И ПЕРЕНОСНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ XR25

УКАЗАНИЯ

Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25.

Перед установлением связи между XR25 и компьютером системы круиз-контроля проверьте выполнение следующих условий:

- зажигание включено,
- выключатель круиз-контроля включен (сигнальная лампа выключателя круиз-контроля высвечивается).

Проверьте исправность предохранителя «BRAKE» на 20 А. При необходимости замените предохранитель.

Убедитесь в том, что прибор XR25 не является причиной неисправности, для этого попытайтесь установить связь между ним и компьютером другого автомобиля. Убедитесь в том, что переключатель ISO установлен в положение S8, а также в том, что вы используете последнюю версию кассеты XR25 и правильный код доступа (D58). Проверьте напряжение аккумуляторной батареи (U > 10,5 B). При необходимости перезарядите аккумулятор.

Проверьте исправность разъема компьютера круиз-контроля. Проверьте правильность подключения компьютера круиз-контроля:

- заземление на контакте 10 14-контактного разъема компьютера круиз-контроля.
- выключатель круиз-контроля включен, положительный заряд после зажигания на контакте 11 14-контактного разъема компьютера круиз-контроля.

Проверьте правильность подключения диагностического разъема:

- заземление на контакте 5,
- положительный заряд перед зажиганием на контакте 16.

Проверьте и обеспечьте проводимость и изоляцию электропроводки между диагностическим разъемом и контактами:

- 8 14-контактного разъема
- 14 компьютера круиз-контроля.

Если после выполнения перечисленных проверок обмен информацией между XR25 и компьютером системы круиз-контроля не устанавливается, замените компьютер круиз-контроля.

ПОСЛЕ РЕМОНТА

После установления обмена информацией выполняйте диагностику для любого высвеченного барграфа.


ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 2 СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ Сигнальная лампа выключателя круиз-контроля не высвечивается Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено **УКАЗАНИЯ** прибором XR25. Проверьте исправность предохранителя на 20 А Замените предохранитель. «BRAKE». Предохранитель исправен? да При включенном зажигании и выключенном Проверьте и обеспечьте заземление на выключателе круиз-контроля проверьте наличие да ~ 12 В на контакте 11 14-контактного разъема контакте 10 14-контактного разъема компьютера. компьютера. Напряжение равно ~ 12 В? нет Поверьте исправность разъема компьютера. Проверьте правильность работы выключателя круиз-контроля. Отсоедините разъем выключателя круиз-контроля. Измерьте сопротивление между контактами В2 и В3 выключателя круиз-контроля. Сопротивление R Замените выключатель круиз-контроля. должно быть равно: нет ~ 0 Ом при включенном выключателе круиз-контроля, бесконечности при выключенном выключателе круиз-контроля. Значения сопротивления соответствуют указанным выше?

ПОСЛЕ	
PEMOHTA	

Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПОСЛЕ РЕМОНТА Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.


ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ ALP 3 Сигнальная лампа выключателя круиз-контроля высвечивается непрерывно Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено **УКАЗАНИЯ** прибором XR25. При включенном зажигании и включенном Обратитесь к: выключателе круиз-контроля проверьте наличие Схеме 5, если автомобиль оснащен нет механической коробкой передач, ~ 12 вольт между контактами 3 и 10 14-контактного разъема компьютера (не нажимая на педали). Схеме 7, если автомобиль оснащен Напряжение равно ~ 12 вольт? автоматической коробкой передач. да При указанных выше условиях проверьте отсутствие напряжения 12 вольт на контакте 7 Проверьте регулировку выключателя да 14-контактного разъема компьютера. тормоза. Напряжение равно 12 вольт? да Проверьте: состояние ламп стоп-сигналов. Проверьте, включаются ли стоп-сигналы при состояние электропроводки между нет нажатии на педаль тормоза. блоком предохранителей Стоп-сигналы включаются? пассажирского салона и компьютером круиз-контроля, стоп-сигналов через неисправный блок. да Проверьте проводимость и отсутствие короткого замыкания на массу и на цепь +12 В электропроводки между контактами разъема компьютера круиз-контроля: Отремонтируйте неисправную -1 и 5 нет разъем электропроводку. -9 и4 электронасоса 12 и 3 Электропроводка исправна? да ПОСЛЕ Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового


156021.0

испытания.

PEMOHTA



ПОСЛЕ РЕМОНТА Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.



ПОСЛЕ РЕМОНТА

Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового испытания.

Круиз-контроль

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 4	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	(╲ ᅷ/╲ᅷ) И (O/R – O/R) НА РУЛЕВОМ НЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ	КОЛЕСЕ
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25.		
круиз-контроля. При помощью мультиметр между контактами (измерение на разък пр при не нажатом перекл сопротивление R до сопротивление R до сопротивление R до бесконечности при нажатом перекл сопротивление R до бесконечности при нажатом перекл сопротивление R до бесконечности. при нажатом пер сопротивление R до бесконечности. при нажатом перекл сопротивление R до бесконечности. при нажатом перекл сопротивление R до сопротивления сопротивления С	олжно быть равно почателе (🎜) олжно быть равно еключателе (�²) олжно быть равно почателе (�²) олжно быть равно ~ 0 Ом. еключателе (O/R – O/R) олжно быть равно	—— да ——Замените компьютер круиз	з-контроля.
	нет		
замыкания на м электроп электронный 5 и блок 6 и управления	>	—— нет — → Отремонтируйте электр	опроводку.
	 да ↓		
_	▼		

156021.0

ПОСЛЕ

PEMOHTA

испытания.

Проверьте правильность работы круиз-контроля путем проведения ходового

Круиз-контроль

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ ALP 5 ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ (поиск неисправностей для автомобилей, оснащенных механической коробкой передач) Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов **УКАЗАНИЯ** неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25. Подсоедините XR25. Используйте карточку № 58. Отсоедините провод контакта 3 14-контактного Замените компьютер системы круизнет разъема компьютера круиз-контроля, затем контроля. проверьте, высвечивается ли левый барграф 4. Левый барграф 4 высвечивается? да Проверьте правильность установки выключателей Установите эти выключатели нет сцепления и тормоза системы круиз-контроля. правильно. Эти выключатели установлены правильно? да Проверьте состояние выключателей сцепления и тормоза системы круиз-контроля. Отсоедините выключатели, затем, с помощью мультиметра измерьте сопротивление между контактами (измерение на выключателе проводите со стороны разъема): 1 и 3 3-контактного разъема выключателя сцепления системы круиз-контроля, нажимая Замените эти два выключателя. нет педаль сцепления, 1 и 3 3-контактного разъема выключателя тормоза системы круиз-контроля, нажимая педаль тормоза. Сопротивление R должно быть равно бесконечности. Значение сопротивления R равно бесконечности? да Отремонтируйте электропроводку между контактом 3 компьютера круиз-контроля и контактом ВЗ выключателя круиз-контроля через выключатель (выключатели).

ПОСЛЕ РЕМОНТА

Круиз-контроль

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ ALP 6 ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (поиск неисправностей для автомобилей, оснащенных механической коробкой передач) Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено **УКАЗАНИЯ** прибором XR25. Подсоедините XR25. Используйте карточку № 58. Отсоедините провод контакта 3 14-контактного Замените электронный блок управления нет разъема компьютера круиз-контроля, затем системы круиз-контроля. проверьте, высвечивается ли левый барграф 4. Левый барграф 4 высвечивается? да При включенном зажигании, включенном выключателе круиз-контроля и нажатой педали тормоза проверьте наличие ~ 12 В между контактами 7 и 10 14-контактного разъема компьютера. Напряжение равно ~ 12 В? да Проверьте правильность установки выключателей Замените эти два выключателя. нет тормоза и сцепления системы круиз-контроля. Эти выключатели установлены правильно?

ПОСЛЕ РЕМОНТА

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 6 продолжение 1 Проверьте состояние выключателей тормоза и сцепления системы круиз-контроля. Отсоедините выключатели, а затем с помощью мультиметра измерьте сопротивление между контактами (измерения на выключателе проводите со стороны разъема): 1 и 3 3-контактного разъема выключателя Замените выключатели. нет сцепления системы круиз-контроля, нажимая педаль сцепления, 1 и 3 3-контактного разъема выключателя тормоза системы круиз-контроля, нажимая педаль тормоза. Сопротивление R должно быть равно бесконечности. Значение сопротивления R равно бесконечности? да Проверьте проводимость электропроводки между контактом 3 14-контактного разъема компьютера и контактом ВЗ выключателя круиз-контроля через выключатели. Отремонтируйте электропроводку.

ПОСЛЕ РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА

Круиз-контроль

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ALP 7

СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

(поиск неисправностей для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач)

УКАЗАНИЯ


Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25.



ПОСЛЕ РЕМОНТА

ALP 7 продолжение 1 Проверьте состояние выключателей тормоза и сцепления системы круиз-контроля. Отсоедините выключатели, а затем с помощью мультиметра измерьте сопротивление между контактами (измерения на выключателе проводите со стороны разъема): 1 и 3 3-контактного разъема выключателя Замените выключатель тормоза нет сцепления системы круиз-контроля, нажимая системы круиз-контроля. педаль сцепления, 1 и 3 3-контактного разъема выключателя тормоза системы круиз-контроля, нажимая педаль тормоза. Сопротивление R должно быть равно бесконечности. Значение сопротивления R равно бесконечности? да Отремонтируйте электропроводку между контактом 3 разъема компьютера круиз-контроля и контактом ВЗ выключателя круиз-контроля через выключатель тормоза системы круиз-контроля.

ПОСЛЕ РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 8	СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (O/R – O/R)			
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25.			
круиз-контроля. При помощью мультимет между контактам празъ пр При не нажатом пер сопротивление дол бесконечности. При нажатом перек сопротивление R до ~ 909 ± 10 Ом. Значения сопротивлен	ключателе (O/R – O/R)	• •		

ПОСЛЕ РЕМОНТА Проверьте правильность работы переключателя (O/R – O/R) на рулевом колесе.

Круиз-контроль

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 9			НАЯ В ПАМЯТЬ СКОРОСТЬ НЕ І ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (O/R – O/R)
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25.		
		Нет →	Замените переключатели на рулевом колесе.

ПОСЛЕ РЕМОНТА Проверьте правильность работы переключателя (O/R – O/R) на рулевом колесе.

Круиз-контроль

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 10	СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НЕ СОХРАНЯЕТСЯ В ПАМЯТИ ПРИ НАЖАТИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (❤️/❤️)		
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25.		
круиз-контроля. При помощью мультимет между контактами (измерение на разъпри не нажатом персопротивление R добесконечности при нажатом перектопротивление R добесконечности Значения сопротивление R добесконечности	олжно быть равно пючателе (V [‡]) олжно быть равно реключателе (V [‡]) олжно быть равно	нет	Замените переключатели на рулевом колесе.
Замените компі	да 		

ПОСЛЕ РЕМОНТА Проверьте правильность работы переключателя (**\^**-) на рулевом колесе.

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 11	ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАНЕСЕННАЯ В ПАМЯТЬ СКОРОСТЬ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (*√ ‡)			
УКАЗАНИЯ	Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтвержден прибором XR25.			
круиз-контроля. При помощью мультимет между контактам (измерение на разъ при не нажатом персконечности при нажатом перектопротивление R дереба и 260 ± 10 Ом.	олжно быть равно пючателе (V ‡)	нет	Замените переключатели на рулевом колесе.	
	 да 			
Замените комп	↓ ьютер круиз-контроля.			

ПОСЛЕ РЕМОНТА Круиз-контроль

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 12 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАНЕСЕННАЯ В ПАМЯТЬ СКОРОСТЬ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (❤) Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов **УКАЗАНИЯ** неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтверждено прибором XR25. Отсоедините 14-контактный разъем компьютера круиз-контроля. При выключенном зажигании с помощью мультиметра измерьте сопротивление между контактами 5 и 6 данного разъема (измерение на разъеме проводите со стороны проводки) при не нажатом переключателе () Замените переключатели на рулевом сопротивление R должно быть равно колесе. нет бесконечности при нажатом переключателе () сопротивление R должно быть равно ~ 0 Ом. Значения сопротивления соответствуют указанным выше? да Замените компьютер круиз-контроля.

ПОСЛЕ РЕМОНТА

Проверьте правильность работы переключателя (П) на рулевом колесе.

Круиз-контроль


ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

	ФУНКЦИ	ОНИРУЕТ	
Обращайтесь к данному барграфу только когда отсутствие индикаторов неисправности и правильное высвечивание барграфов состояния подтвержде прибором XR25.			
иключенном зажигании с измерьте сопротивление и 6 данного разъема е проводите со стороны одки) пючателе (❤️) кно быть равно нателе (❤️) кно быть равно нателе (❤️) кно быть равно ~ 0 Ом. пючателе (O/R – O/R) кно быть равно нателе (O/R – O/R) кно быть равно нателе (O/R – O/R) кно быть равно	да	. Замените компьютер круиз-контроля.	
ет			
ім колесом.	—— нет —→	Замените поворотный выключатель под рулевым колесом.	
ja			
	неисправности и правильн	неисправности и правильное высвечиван прибором XR25. Тный разъем компьютера включенном зажигании с измерьте сопротивление и 6 данного разъема е проводите со стороны одки) пючателе (✓‡) кно быть равно нателе (✓²) кно быть равно дателе (✓²) кно быть равно дателе (О/R – O/R) кно быть равно нателе (O/R – O/R) кно быть равно соответствуют указанным ше? ет рворотного выключателя вым колесом.	

156021.0

PEMOHTA

ДИАГНОСТИКА – АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПОСЛЕ РЕМОНТА Проверьте исправность переключателей на рулевом колесе.

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

УКАЗАНИЯ

При высвечивании барграфа неисправности см. соответствующую схему поиска неисправности.

	<u> </u>			
Поряд- ковый номер	Функция, подлежащая проверке	Действие	Барграф	Индикация и примечания
1	Диалог XR25	D58 (селектор в положении S8)		Затем
				Используйте карточку № 58
2	Показания барграфов в нормальном режиме		1	Код введен
3	Соответствие компьютера	G70*		XXX Номер детали последовательно отображается в виде трех чисел
4	Нажатие на педали		5	Высвечивается при нажатии на педаль тормоза или педаль сцепления (или на обе педали) (при механической коробке передач) Высвечивается при включении стопсигналов (при нажатии педали тормоза)
5	Проверка положения селектора (автоматическая коробка передач)		6	Высвечивается, если селектор установлен в положении «Стоянка» или «Нейтраль» (автоматическая коробка передач)
6	Проверка кнопок на рулевом колесе		8 9 10	Высвечивается при нажатии кнопки (\mathbf{\psi}) на левом переключателе (\mathbf{\psi}) Высвечивается при нажатии кнопки (\mathbf{\psi}) на левом переключателе (\mathbf{\psi}) Высвечивается при нажатии (любой из сторон) правого переключателя (O/R – O/R)

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

УКАЗАНИЯ

Не выключайте зажигание до проведения дополнительных проверок для команды № 11 (не заносится в память).

Поряд- ковый номер	Функция, подлежащая проверке	Действие	Барграф	Индикация и примечания
7	Проверка порога скорости (ходовое испытание)		12	Гаснет, когда фактическая скорость автомобиля превышает минимальный порог для работы системы круиз-контроля, т. е. 33 км/ч
8	Фактическая скорость автомобиля (ходовое испытание)	# 01		ХХХ в км/ч
9	Последнее действие, которое отключает круиз- контроль	# 11		 4 Перевод селектора в положение «Р» или «N» 9 Фактическая скорость автомобиля упала ниже минимального порога, необходимого для активизации системы круиз-контроля, т. е. 20 миль/час или 33 км/ч. 10 Ускорение или замедление автомобиля превышает 4 м/с² 15 Нажатие на педаль сцепления (при механической коробке передач) и/или педаль тормоза 16 Нажатие на педаль тормоза (цепь стоп-сигналов) 19 При включенной системе круиз-контроля скорость движения автомобиля упала до 75% от запомненной скорости. 25 Неисправность рулевого колеса, обнаруженная при сбое напряжения между контактами 5 и 6 компьютера 26 Нажатие правого переключателя (O/R – O/R) на рулевом колесе. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27 и 28